









































































Gesellenprüfungen im bayerischen Zimmererhandwerk			
	2002	Winter 2002/03	2003
Station 1	<p>UNTERE WANDWANGE, STUFEN</p> 	<p>UNTERE WANDWANGE, STUFEN</p> 	<p>WAND- bzw. FREIWANGE, STUFEN</p> 
Station 2	<p>DACHFENSTERWECHSEL</p> 	<p>KEHLSPARRENWECHSEL</p> 	<p>SCHLEPPDACHGAUBE</p> 
Station 3	<p>SENKRECHTER STRAHLEN-SCHIFTER</p> 	<p>KEHLSPARREN</p> 	<p>KEHLSPARREN</p> 
Station 4 condetti			













Gesellenprüfungen im bayerischen Zimmererhandwerk			
	2004	2005	Winter 2005/06
Station 1	<p>ECKWANGENTEILE DER MITTLEREN bzw. UNTEREN WANDWANGE, STUFEN</p> 	<p>WANDSEITIGER TRAGHOLM BEI AUFGESATTELTEN TREPPEN</p> 	<p>UNTERE WANDWANGE, STUFEN</p> 
Station 2	<p>HÄNGE-SPRENG-WERK</p> 	<p>BINDER MIT BUNDBALKEN, SATTELHÖLZERN UND STREBEN</p> 	<p>KAMINAUSWECHSLUNG</p> 
Station 3	<p>GRATSPARREN</p> 	<p>GRATSPARREN</p> 	<p>SCHRÄGER GIEBELSPARREN</p> 
Station 4 condetti			













Gesellenprüfungen im bayerischen Zimmererhandwerk			
	2006	Winter 2006/07	2007
Station 1	FREIWANGE MIT ANTRITTSPOSTEN, STUFEN 	WAND- bzw. FREIWANGE, STUFEN, POSTESTANTEILE 	AUSTRITTSTRAGHOLM 
Station 2	SCHLEPPDACHGAUBE 	HÄNGE-SPRENG-WERK 	INSTANDSETZUNG: KNIESTOCK AUSSTEIFUNG 
Station 3	VERKANTETER STRAHLEN-SCHIFTER 	SENKRECHTER STRAHLEN-SCHIFTER 	KEHLSPARREN 
Station 4 condetti		Zweischaliger Kamin 	













Gesellenprüfungen im bayerischen Zimmererhandwerk			
	2009	Winter 2009/10	2010
Station 1	OBERE WANDWANGE 	WAND- bzw. FREIWANGE, STUFEN, POSTESTANTEILE 	UNTERE FREIWANGE MIT ANTRITTSPOSTEN 
Station 2	SPARRENAUSWECHSLUNG FÜR EINEN KAMIN MIT INSTALLATIONSSCHACHT 	HÄNGE-SPRENGWERK 	SCHLEPPDACHGAUBE 
Station 3	GRATSPARREN 	GRATSPARREN 	VERKANTETER STRAHLENSCHIFTER 
Station 4 condetti			













Gesellenprüfungen im bayerischen Zimmererhandwerk			
	Winter 2010/11	2011	Winter 2011/12
Station 1	UNTERE WAND- bzw. FREIWANGE, STUFEN 	AUSTRITTSTRAGHOLM, PFOSTENKOPFVERZIERUNG 	OBERE WANDWANGE 
	BINDER MIT BUNDBALKEN, SATTELHÖLZERN UND STREBEN 	DACHERWEITERUNG 	SPARRENAUSWECHSLUNG FÜR EINEN KAMIN MIT INSTALLATIONSSCHACHT 
	VERKANTETER STRAHLENSCHIFTER 	NICHT HÖHER GELEGTE KEHLSPARREN, KEHLSCHIFTER, KEHLWECHSEL 	LOTRECHT LIEGENDE STRAHLENSCHIFTER 
	Station 4 condetti 		













Gesellenprüfungen im bayerischen Zimmererhandwerk			
	2012	Winter 2012/13	2013
Station 1	ANTRITTSTRAGHOLM, ANTRITTSPFOSTEN, STUFEN 	UNTERE FREIWANGE MIT ANTRITTSPFOSTEN 	UNTERE FREIWANGE MIT ANTRITTSPFOSTEN 
Station 2	AUFSATZRAHMEN - LICHTBAND 	SCHLEPPDACHGAUBE 	SCHLEPPDACHGAUBE 
Station 3	GRATSPARREN, GRATSCHIFTER 	NICHT HÖHER GELEGTE KEHLSPARREN, KEHLSCHIFTER, KEHLWECHSEL 	VERKANTETER STRAHLENSCHIFTER 
Station 4 condetti			




Gesellenprüfungen im bayerischen Zimmererhandwerk			
	Winter 2013/14	2014	Winter 2014/15
Station 1	AUSTRITTSTRAGHOLM, PFOSTENKOPFVERZIER-UNG 	ANTRITTSTRAGHOLM, ANTRITTS PFOSTEN, STUFEN 	OBERE WANDWANGE 
	DACHERWEITERUNG 	DACHAUFSATZ 	SPARRENAUSWECHSLUNG FÜR EINEN KAMIN MIT INSTALLATIONSSCHACHT 
	GRATSPARREN, GRATSCHIFTER 	KEHLSPARREN, KEHLSCHIFTER 	LOTRECHT LIEGENDE STRALENSCHIFTER 
	Station 4 condetti 		

Gesellenprüfungen im bayerischen Zimmererhandwerk			
	2015	Winter 2015/16	2016
Station 1	UNTERE WANDWANGE, STUFEN 	OBERE WANDWANGE 	MITTLERE FREIWANGE, STUFEN, ZWISCHENPOSTEN 
	AUFSATZRAHMEN - LICHTBAND 	SPARRENAUSWECHSLUNG FÜR EINEN KAMIN MIT INSTALLATIONSSCHACHT 	DACHAUFSATZ - FIRSTGAUBE 
	GRATSPARREN, GRATSCHIFTER 	LOTRECHT LIEGENDE STRAHLENSCHIFTER 	KEHLSPARREN MIT SCHIFTER 
	Station 4 condetti 		

Gesellenprüfungen im bayerischen Zimmererhandwerk			
	Winter 2016/17	2017	Winter 2017/18
Station 1	<p>ANTRITTSTRAGHOLM, ANTRITTSPFOSTEN, STUFEN</p> 	<p>ANTRITTSTRAGHOLM, ANTRITTSPFOSTEN, STUFEN</p> 	<p>MITTLERE FREIWANGE, STUFEN, ZWISCHENPFOSTEN</p> 
Station 2	<p>DACHAUFSATZ</p> 	<p>GRATSPARREN, GRATSCHIFTER</p> 	<p>GRATSPARREN, GRATSCHIFTER</p> 
Station 3	<p>KEHLSPARREN, KEHLSCHIFTER</p> 	<p>AUFSATZRAHMEN - LICHTBAND</p> 	<p>DACHAUFSATZ- FIRSTGAUBE</p> 
Station 4 condetti			

Gesellenprüfungen im bayerischen Zimmererhandwerk			
	2018	WINTER 2018/19	2019
Station 1	WANDWANGE UND STUFEN 	ANTRITTSTRAGHOLM, ANTRITTSPOSTEN, STUFEN 	FREIWANGE, POSTEN, GELÄNDERTABG, HANDLAUF 
	GRATSPARREN 	GRATSPARREN, GRATSCHIFTER 	KEHLSPARREN, KEHLSCHIFTER 
	DACHGAUBE 	AUFSATZRAHMEN - LICHTBAND 	DACHERWEITERUNG 
	Station 4 condetti 		

Gesellenprüfungen im bayerischen Zimmererhandwerk			
	Winter 2019/20	2020	Winter 2020/21
Station 1	WANDWANGE UND STUFEN 	ANTRITTS-LICHTWANGE, PFOSTEN, STUFEN 	MITTLERE FREIWANGE, ZWISCHENPFOSTEN 
	GRATSPARREN 	GRATSPARREN 	KEHLSPARREN MIT SCHIFTER 
	DACHGAUBE 	DACHAUFSATZ - FIRSTGAUBE 	DACHAUFSATZ - FIRSTGAUBE 
	Station 4 condetti 		

Gesellenprüfungen im bayerischen Zimmererhandwerk			
	2021	Winter 2022	2022
Station 1	<p>ANTRITTSTRAGHOLM, ANTRITTSPOSTEN, STUFE</p> 		
Station 2	<p>GRATSPARREN, GRATSCHIFTER</p> 		
Station 3	<p>DACH - AUFSATZRAHMEN</p> 		
Station 4 condetti	